Regierungsbezirk Oberbayern

LANDKREIS TRAUNSTEIN

Strandbad Tengling am Tachinger See

EU-Badegewässer

Lage: Am Nord-Ufer des Tachinger Sees. Zufahrt über Staatsstraße 2105.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäranlagen; Restaurant; Kinderspielplatz; Beachvolleyballplatz; Bootsverleih.

Badegewässerprofil: Naturbad-Betreiber: Gemeinde Taching am See. Etwa 130 m Bade-Uferlinie, Fläche Liegewiese etwa 7.000 m². Wasserwacht; Badesteg. Nichtschwimmerabgrenzung; Sprungturm-Plattform.

EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:		Legende:
	Ausgezeichnet	

Einstufungen der letzten Jahre im Einzelnen

2019	2020	2021	2022

Ergebnisse der Badesaison 2023:

Datum	24.04.	19.05.	13.06.	10.07.	08.08	04.09.
Bewertung	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden
Messwerte im Einzelnen:						
Escherichia coli / 100 ml	10	< 10	10	1731	< 10	<10
I.Enterokokken / 100 ml	< 10	10	< 10	21	< 10	<10

Legende:

Bakteriologisch nicht zu beanstanden:	Bakteriologisch zu beanstanden:
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml	Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml	Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml
	Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.

Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur **Moment**aufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.

Weitere Informationen:

Gesundheitsamt Traunstein Herzog-Friedrich-Straße 6 83278 Traunstein	Tel.: (0861) 58-147 Fax.: (0861) 58-150 E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern	Internet: www.traunstein.bayern www.taching.de