

Strandbad Tengling am Tachinger See

EU-Badegewässer

Lage: Am Nord-Ufer des Tachinger Sees. Zufahrt über Staatsstraße 2105.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäranlagen; Restaurant; Kinderspielplatz; Beachvolleyballplatz; Bootsverleih.

Badegewässerprofil: Naturbad-Betreiber: Gemeinde Taching am See. Etwa 130 m Bade-Uferlinie, Fläche Liegewiese etwa 7.000 m². Wasserwacht; Badesteg. Nichtschwimmerabgrenzung; Sprungturm-Plattform.



EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:		Legende:	
	<h3>Ausgezeichnet</h3>		 <ul style="list-style-type: none"> ausgezeichnet gut ausreichend mangelhaft
Einstufungen der letzten Jahre im Einzelnen			
2018		2019	
2020		2021	

Ergebnisse der Badesaison 2022:

Datum	25.04.	16.05.	13.06.			
Bewertung	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden			
Messwerte im Einzelnen:						
Escherichia coli / 100 ml	< 10	< 10	21			
I. Enterokokken / 100 ml	10	< 10	10			
Legende:						
Bakteriologisch nicht zu beanstanden:			Bakteriologisch zu beanstanden:			
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml			Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml			
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml			Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml			
Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.						
Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur Momentaufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.						

Weitere Informationen:

Gesundheitsamt Traunstein
Herzog-Friedrich-Straße 6
83278 Traunstein

Tel.: (0861) 58-147
Fax.: (0861) 58-150
E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern

Internet:
www.traunstein.bayern
www.taching.de