Regierungsbezirk Oberbayern

LANDKREIS TRAUNSTEIN

Reifinger See

EU-Badegewässer

Lage: Südlich vom Ort Grassau im Ortsteil Reifing, erreichbar in Grassau über Bahnhofstr. / Reifinger Str. oder Zufahrt über die Kreisstraße TS 45 Grassau - Pettendorf

Badegewässerprofil: Baggersee (Wasserfläche: ca. 19.300 m^2; Wassertiefe: bis 8 m; Fläche Uferbereich: ca. 5.000 m^2). Kinder-Flachufer.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäranlagen (WC, Duschen, Umkleiden); kleine Gaststätte; Liege-wiese z.T. mit schattenspendendem Bewuchs; Badeinsel, Wassertrampolin, Zutritt: Kostenlos!

EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:		Legende:
	Ausgezeichnet	

Einstufungen der letzten Jahre im Einzelnen

2022	2023	2024	2025

Ergebnisse der Badesaison 2026:

Datum	27.04.2026	18.05.2026	15.06.2026	13.07.2026	10.08.2026	31.08.2026
Bewertung	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**	**Bakteriologisch nicht zu beanstanden**
Messwerte im Einzelnen:						
Escherichia coli / 100 ml	<10	<10	10	<10	21	10
I.Enterokokken / 100 ml	<10	<10	<10	<10	<10	<10

Legende:

Bakteriologisch nicht zu beanstanden:	**Bakteriologisch zu beanstanden:**
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml	Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml	Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml
	Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.

Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur **Moment**aufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.

Weitere Informationen:

Gesundheitsamt Traunstein
Herzog-Friedrich-Straße 6
83278 Traunstein

Tel.: (0861) 58-147
Fax.: (0861) 58-150
E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern

Internet:
www.traunstein.bayern
http://www.grassau.de