

Strandbad Tengling am Tachinger See

EU-Badegewässer

Lage: Am Nord-Ufer des Tachinger Sees. Zufahrt über Staatsstraße 2105.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäreanlagen; Restaurant; Kinderspielplatz; Beachvolleyballplatz; Bootsverleih.

Badegewässerprofil: Naturbad-Betreiber: Gemeinde Taching am See. Etwa 130 m Bade-Uferlinie, Fläche Liegewiese etwa 7.000 m². Wasserwacht; Badesteg. Nichtschwimmerabgrenzung; Sprungturm-Plattform.

Detaill. Badegewässerprofil nach § 6 BayBadeGewV abrufbar unter: http://www.traunstein.com/wTraunstein/verwaltung/aemter/sg662/dokumente/profil_strandbad_tengling.pdf



Topograph. Karte / Luftbild abrufbar unter: <http://www.geodaten.bayern.de/BayernViewer/index.cgi> unter <Gewässer> <Tachinger See> <Tengling> <Bad>

EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:		Legende:	
	Ausgezeichnet		

Ergebnisse der Badesaison 2018:

Datum	16.04.				
Bewertung	Bakteriologisch nicht zu beanstanden				
Messwerte im Einzelnen:					
Escherichia coli / 100 ml	< 10				
I. Enterokokken / 100 ml	< 10				
Legende:					
Bakteriologisch nicht zu beanstanden:			Bakteriologisch zu beanstanden:		
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml			Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml		
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml			Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml		
Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.					
Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur Momentaufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.					

Weitere Informationen:

Gesundheitsamt Traunstein Herzog-Friedrich-Straße 6 83278 Traunstein	Tel.: (0861) 58-147 Fax.: (0861) 58-150 E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern	Internet: www.traunstein.bayern www.taching.de
--	--	---